

錆転換と防錆を兼ねた補修システム

バリアフレークTUシステム

施工実績集

発錆した鋼材に対してケレン後に施工することで、錆の進行を抑制し、長期間にわたり防錆性能を発揮する補修用防錆システムです。

特 長

- ✓ ケレン後の補修塗装に最適
- ✓ 刷毛塗りによる簡単施工
- ✓ 錆転換機能による腐食進行抑制
- ✓ 高い耐候性・耐食性
- ✓ 設備停止時間の短縮

施工実績①

大阪市内の梁の補修



施工前



施工後



施工 14か月後

・施工場所
大阪市内の鉄の梁

・課題
屋外で錆が進行

・経過措置
良好

・施工日: 2025年2月10日
・経過状況
: 14カ月経過 良好

施工実績②

広島県内の沿岸地域の鉄柱



施工前



施工後



施工 9か月後

・設置場所
広島県内の沿岸

・課題
屋外で錆が進行

・経過措置
良好

・施工日: 2025年8月14日
・経過状況
: 9カ月経過 良好

施工実績③

酷く錆が進行したチップソー



施工前



施工後



施工 12か月後

・設置場所
大阪市内の都市部

・課題
手で欠けてしまう程の
錆の進行

・経過措置
一部赤錆の発生あるが、
その他は良好

・施工日: 2025年5月30日
・経過状況
: 12カ月経過 良好